

Análisis de agua de contacto

El agua es un recurso muy importante. Sabemos que es indispensable para la vida, adicionalmente forma parte de la belleza de los paisajes, por lo que debemos aprender a no desperdiciarla ni contaminarla.

Es importante estar informados de la situación en que se encuentra el lago en Valle de Bravo, es por eso que les compartimos los resultados de calidad de agua de contacto realizados por el ISEM durante el mes de octubre y noviembre.

Análisis de agua de contacto 30 de octubre de 2015



Fuente: ISEM

E.coli NMP/100 ml	Clasificación del área recreativa
0-200	Apto para uso recreativo
>200	No apto para uso recreativo

Análisis de agua de contacto 27 de noviembre de 2015



Fuente: ISEM

E.coli NMP/100 ml	Clasificación del área recreativa
0-200	Apto para uso recreativo
>200	No apto para uso recreativo